




9 INFR-03
1 : 100




10 INFR-04
1 : 200




3 CT-01
1 : 15




4 CT-02
1 : 15




7 CT-03
1 : 15




5 CT-04
1 : 15




6 1. IMPLANTAÇÃO
1 : 200




1 INFR-01
1 : 75



2 INFR-02
1 : 75



8 3D INFRA



11 PLANTA DE SITUAÇÃO E LOCAÇÃO
1 : 1000

MARLENE DE SOUZA RODRIGUES (Engenheira Civil)			
CONDIÇÃO DE URBANIZAÇÃO			
R. Haroldo Veloso, Junteiranga, Pira			
PLANTA GERAL, TÍPOLOGIA E DETALHES		DIVICOR SANTOS	
INFRAESTRUTURA		INDICADA	
181,3 m²		JULHO/2022	
1/1		1/1	